



1 CORRETTA DEFINIZIONE DELLA LARGHEZZA DEL PROFILO - EXACT DEFINITION OF THE PROFILE LENGHT UNE DEFINITION CORRECTE DE LA LARGEUR DU PROFIL



2 STRAPPO DELLA GUARNIZIONE IN ECCESSO - TEARING OF THE GASKET IN EXCESS RACCORCISSEMENT DU JOINT EN EXCES



Incidere la guarnizione
alla giusta larghezza

Carve the gasket
on the desired point

Entailler le joint
à la juste largeur




Strappare la guarnizione
per tutta la lunghezza

Tear the gasket
for all the length

Enlever le joint en excès
sur toute la longueur

3 MONTAGGIO DELLA GUARNIZIONE - FITTING OF THE GASKET - MONTAGE DU JOINT



- Togliere il liner dall'adesivo.
- Pulire con cura il vetro.
- Applicare i profili, allineandosi con il dentello di riferimento.
- Esercitare una discreta pressione sui profili per garantirne un perfetto incollaggio.

- Detach the liner from adhesive tape.
- Clean the glass with care.
- Apply profiles, in line with the reference mark.
- Apply the necessary pressure on the profiles to ensure perfect bonding.

- Enlever le liner de l'adhésif.
- Nettoyer le verre avec soin.
- Appliquer les profils, en s'alignant avec la butée de référence.
- Exercer une certaine pression sur les profils pour garantir un collage parfait.



Non usare detersivi o soluzioni a base di sapone.
Do not use soap-based cleanser.
Ne pas utiliser de détergents ou solutions à base de savon.

Pulire esclusivamente con solventi a base di alcool isopropilico.
Use exclusively isopropyl alcohol cleaning wipes.
Nettoyer exclusivement avec solvant à base d'alcool isopropylique.

Art. GSLSVL